



Назначение.

Палатка для сварщиков предназначена для использования в качестве укрытия от воздействия внешней среды.

Палатка представляет собой сооружение, состоящее из разборного каркаса, из стальных труб различного сечения и тентового укрытия из брезентовой ткани с огнеупорной пропиткой.



Основные рекомендации по транспортировке, хранению, монтажу, эксплуатации.

При погрузо-разгрузочных работах, транспортировки, монтаже, демонтаже, хранении необходимо осторожно обращаться с каркасом во избежание повреждений лакокрасочного покрытия, сварных элементов.

Во время монтажа, брезентовое покрытие надевается аккуратно, без рывков.

Монтаж тентового покрытия желательно производить при температуре окружающей среды не ниже -20С.

Порядок сборки

1. Собрать каркас беседки, начиная с основания поз. 1,2. согласно прилагаемой схеме.
2. Установить вертикальные стойки поз 3,4 и соединить их между собой горизонтальными перекладинами поз. 5,6.
3. Собрать крышу, поз.7,8,9 на полу и установить её на место в собранном виде.
4. Накинуть тент, закрепить его при помощи липучки и стропы с пряжкой.
5. Разборку производить в обратном порядке.

Внимание:

Металлоконструкции палатки и их тентовые части индивидуальны, и не взаимозаменяемы.

Хранение тентового покрытия производить в теплом и сухом помещении.

Основные характеристики.

Палатка на виде в плане имеет 2500х2500х2600 мм.

- Полезная площадь 6.25 м².
- Высота стенок 1900 мм.
- Диаметр трубы 25мм,28мм.
- Вес каркаса 23 кг.
- Вес брезентового покрытия 16 +/-2 кг.